


SKÆRING MED SKÆRESKIVER TYPE 41R ELLER 42

SKÆR MED SÅ KORT KONTAKTBUE SOM MULIGT!



RIGTIGT ELLER FORKERT – SE HER!



SLIBNING MED NAVRONDELLER TYPE 27

SLIBNING

FUGEFORBEREDELSE


BRUG KORREKT VINKEL!

TYKKELSE
2,2-4,6 mm

TYKKELSE
2,2-7,0 mm




Lille vinkel - Giver finere overflade!



Større vinkel - Giver hurtigere materialefjerning!

REDUCER RISIKOEN FOR SKADER



Slib ikke for plant – Risiko for flækning!
Flækningen kan slibes af med en kant.



Slib aldrig med rondellens underside -
Brug altid periferien.

SLIBETRYK